



カイク塗料・ソルダリット 塗装手順

1 下地準備			金属、木材、プラスチック塗料、鹼化旧塗料等 吸い込みが無い下地は塗装不可
			下地は乾燥させて、良好な状態にして下さい
			吸収性がある事（鉱質下地に適用）
			きれいである事、チョーキングが無く、ほこり、油分が無い事
			もろく、グラグラしている不安定な箇所は取り除いて下さい
			コケ・カビは取り除いて下さい
			「古い塗膜」が残っている場合は全て取り除いて下さい
			吸水性の多い下地にはソルダリット・フィクサティブ（希釈剤/下地剤）で下地処理をして下さい
2 塗装 (2回塗り)	下塗り	(1回目)	ローラー、刷毛を推奨します
			通常はソルダリットを原液のまま、あるいは5%希釈した濃度を塗布します
			吸水性が多い下地には希釈剤を最大で10%迄希釈して塗布して下さい (ソルダリット25Kg、希釈液2.5リットル)
			塗装前ばかりでなく、作業途中でもよく攪拌して下さい
			下部→上部の方向に塗り進めて下さい。
	仕上げ塗り	(2回目)	下塗り後 12時間 乾燥時間を必ず空ける事
			ソルダリットを原液のまま塗布して下さい
			2回目を塗装。下部→上部の方向に塗り進めて下さい 仕上げ塗り完了後の調整には原液を使いローラーでならして下さい
3 塗装条件	気温		+5℃～30℃で塗装作業を行う事
	天候		直射日光下、太陽で熱せられた状態や、降雨時、 すぐにも降雨しそうな場合は塗装を中止して下さい
	乾燥時間		塗装と塗装の乾燥時間は最低でも12時間
	養生		塗装後乾燥するまで直射日光、風、雨から保護して下さい 作業中の飛沫が塗装しない周囲にかからないようにマスキング・養生する事
4 所要量	2回塗りの場合		ソルダリット（主剤）約0.45Kg/m ²
	2回塗りの場合		ソルダリット・フィクサティブ（希釈液）約0.05 l /m ²
5 用具洗浄	作業終了後		刷毛、ローラーは使用後直ぐに水で洗浄して下さい
	作業中		作業休憩時間中も用具は塗料や水に浸漬して下さい
6 換気			狭所、密閉された作業環境では確実に「換気」を行って下さい
7 保管	場所/期限		使用後は確実に容器を密封し冷所で霜がかからない場所で約12か月です 直射日光・熱にご注意下さい

SGM株式会社

〒252-0231 神奈川県相模原市中央区相模原6-14-2-103

電話：042-814-7542